



**Hasičský záchranný sbor Kraje
Vysočina
územní odbor Žďár nad Sázavou**

HZSJX0068OZT

HZSJX0068OZT
prvotní identifikátor

Jamská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou

ADRESÁT:

Vodárenská akciová společnost, a.s.,
Soběšická 206
Brno
638 00

VYŘIZUJE: nrap. Martin Střecha
TEL: 950291140 / FAX: 950291132
E-MAIL: martin.strecha@hasici-vysocina.cz

ŽDÁR NAD SÁZAVOU: 21.05.2019
POČET LISTŮ: 2
PŘÍLOHY: 0
Č.j.: HSJI- 2293-2/ZR-2019

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: Revitalizace střediska Bystřice nad Pernštejnem SO 02 řadové garáže, dílna a sklad materiálu

Místo stavby: K Valše 621, Bystřice nad Pernštejnem, p. č. 1351/1, 1351/4, 1354, 3230, 1352, 1353, 1351/2, 3229 k. ú. Bystřice nad Pernštejnem

Stavebník: Vodárenská akciová společnost, a.s., Soběšická 206, 638 00 Brno

Předložená dokumentace: stavební řízení, zpracovatel Ing. Jaroslav Habán, číslo ČKAIT - 1001454, datum 12/2018.

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina (dále jen „HZS Kraje Vysočina“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 17. 5. 2019 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Dokumentace řeší novostavbu řadové garáže, dílny a skladu materiálu. Objekt je stavebně a provozně rozdělen do tří částí. Jedná se o jednopodlažní objekt, konstrukční systém objektu je nehořlavý.

Posuzovaný objekt je rozdělen do dvou požárních úseků. Požárně nebezpečný prostor objektu přesahuje hranici stavební parcely. V celém objektu budou osazeny celkem 4 ks PHP. Vnější požární voda je zajištěna z podzemního hydrantu na potrubí DN 110 mm ve vzdálenosti do 150 m od řešeného objektu.

Odůvodnění:


HZS Kraje Vysočina vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:


- Požárně bezpečnostní řešení (zpracovatel Ing. Jaroslav Habán, číslo ČKAIT - 1001454, datum 12/2018.).

Posouzením předložené dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., v rozsahu výše uvedených podkladů, dospěl HZS Kraje Vysočina k závěru, že *požárně bezpečnostní řešení* splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci.

Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

(Otisk razítka)




plk. Ing. Vladimír Sobotka
ředitel územního odboru